

# Инструкция по монтажу турникетов made in China

Manuals

[Manual Perco](#)

[Manual Tri-pod made china](#)

[Manual Swin Gate made in china](#)

Турникет Tri-pod

Для монтажа турникета Tri-pod необходимо:

Инструменты -набор шестигранников (3,5 и т.д)

1)Произвести демонтаж блока питания

2)Произвести демонтаж платы управления





[public](#), [doc](#), [article](#)

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/manual\\_for\\_tri-pod\\_and\\_flap\\_barries\\_swing\\_gate](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/manual_for_tri-pod_and_flap_barries_swing_gate)

Last update: **06:14 07/06/2022**

