

# Турникет Gotschlich, от Инфоматики

## Силовая часть

Состоит из:

БП: 28VDC, 200VA - 1шт(мощности на два турникета), 5VDC - 1шт, 12VDC - 1шт


*Подключение производится питанием 220В на соответствующие колодки.*








Подключаем два провода на плату конца прохода, вход IN3. К турникету подключение валидатора происходит по схеме на стр.13 из «Gotschlich - Инструкция по монтажу и настройке тумбовых 2-х, 3-х штанговых и роторных турникетов Vario» v.5.2 А именно, на колодке беспотенциальных выходов В и/или С:



Плата конца прохода(далее - ПКП) подключается к реле AMP1 на блоке Logiturn через НО-контакт NO1 и общий контакт CO1, а со стороны ПКП на контакты цифрового входа IN3. Также на них подается питание(параллельно), например с колодки питания ПКП



В теории должна работать след. схема подключения, тогда параллелить питание на IN3 не надо:



